東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## 不適合情報

2019年4月8日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高電導度廃液系蒸留水ポンプ(B)軸封部封水の滴下水量が減少していることを確認した。当該部を点検・修理。	2019/04/03	
2	5号機	取水口除塵装置門型クレーンの点検時、走行制限装置のアーム部に変形を確認した。当該部を点検・修理。	2019/04/02	
3	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)非常用送風機室前のプラント内放送設備(拡声装置)スピーカーに動作不良を確認した。当該スピーカーを点検・修理。	2019/04/03	