

**不適合情報**

2019年5月20日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

## 1. G I グレード 0件

## 2. G II グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	7号機屋外南側エリアにおいて、当社が管理する施設でない危険物貯蔵施設(給油業者の小型タンクローリー)から投光機への給油作業中に、タンクローリー出口部のホースが外れ、アスファルト上に燃料油を漏えい(約5リットル)させたことを確認した。漏えいした燃料油は吸着マットにて拭き取り後、中和剤を散布済み。排水溝より構外(港湾)への流出が無いことを確認。なお、当該事象は給油業者から消防署へ通報し、危険物の漏えいと判断された。	2019/05/13	G III 以下

## 3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋フロンガス検知器の点検時、警報発生装置に動作不良を確認した。当該検知器を修理。	2019/05/14	
2	1号機	非常用ディーゼル発電機高圧炉系スプレー系送風機(B)逆流防止用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/05/16	
3	3号機	原子炉補機冷却水系熱交換器(E)の点検時、伝熱管1本に管理値を超える減肉を確認した。当該伝熱管を修理。	2019/05/15	
4	5号機	循環水建屋連絡弁ピット内北東側壁面の電線管に腐食を確認した。当該電線管を点検・修理。	2019/05/14	
5	5号機	制御棒駆動機構系駆動水流量調節弁(A)の点検時、弁体に浸食を確認した。当該弁体を修理。	2019/05/14	
6	6号機	湿分分離加熱器(A)本体側面支持用スナッパカバーに破れを確認した。当該カバーを修理。	2019/05/14	
7	6号機	湿分分離加熱器(B)本体側面支持用スナッパカバーに破れを確認した。当該カバーを修理。	2019/05/14	
8	その他	水処理設備No. 1純水タンク水位計の動作を確認する機構に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2019/05/15	