東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## 不適合情報

2019年 6月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G I グレード 0件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)非常用送風機バッグフィルタに破損を確認した。当該フィルタを点検・修 理。	2019/06/12	
2	1号機	所内蒸気系配管の点検時、管理値を超える減肉の発生を確認した。当該配管を修理。	2019/06/13	
3	5 <del>号</del> 機	取水口除塵装置洗浄ポンプ(B)ストレーナ出口圧力計の接続部から微量の海水漏れを確認した。当該部を点検・修理。	2019/06/13	
4	6号機	取水口除塵装置門型クレーン走行用電動機の点検時、減速機と電動機との間の軸継手カバーボルトに 腐食を確認した。当該ボルトを交換。	2019/06/12	
5	7 <del>号</del> 機	原子炉隔離時冷却系タービンの点検時、危急遮断装置フィンガーと非常調速機プランジャーの間隙値 が管理値を超えていることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2019/06/12	