

不適合情報

2019年 7月26日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	7号機	原子炉格納容器ドライウェル高電導度廃液系サンプ外側隔離弁の点検時、手動で隔離弁の開閉操作を行ったところ安全処置の不足により高電導度廃液系ポンプ(A)が起動し締め切り状態のまま動作したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、ポンプおよび配管ラインに異常のないことを確認済み。	2019/07/19	GIII

3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室監視用テレビモニタ装置操作盤に動作不良を確認した。当該操作盤を点検・修理。なお、映像は消失していないため監視に影響なし。	2019/07/23	
2	2号機	制御棒駆動機構系統流量が変動を繰り返す事象を確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/16	
3	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ取水槽水位計に指示不良を確認した。当該計器を点検。	2019/07/22	
4	4号機	燃料取替機用空気圧縮機が起動・停止を繰り返す事象を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/23	
5	5号機	大湊側焼却建屋トラックエリア搬出入口扉に動作不良を確認した。手動にて閉操作を実施し扉の開閉を禁止。当該扉を点検・修理。	2019/07/22	
6	5号機	サービス建屋地下1階所内用圧縮空気系コネクション止め弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/07/23	
7	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋放射線管理月報(平成10年度~平成21年度分)の記録確認時、検出限界値未満を示す符号の一部記載漏れを確認した。当該事象の原因を調査。	2019/07/19	