

不適合情報

2019年 7月29日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	原子炉建屋(屋外)No. 1サブドレン(地下水くみ上げポンプ)No. 2ポンプに漏電遮断器の動作を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/07/24	
2	2号機	2019年1月30日に協力企業作業員が作業中に左手中指を挫創し3針縫うけがを負ったにもかかわらず、当社に報告していなかった事象を確認した。当該事象の原因を調査。なお、作業中に発生した怪我については当社に報告するよう協力企業に周知。 【2019年7月25日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019072501p.pdf	2019/01/30	
3	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)No. 1潤滑油ストレナー出口弁のストレナー側フランジ部に油染みを確認した。拭き取り実施済み。当該フランジ部を点検・修理。	2019/07/24	
4	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)の定例試験時、空気圧縮機(A)第二段安全弁が動作していることを確認した。当該弁を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機(B)の機能に影響のないことを確認。	2019/07/16	
5	6号機	タービン建屋地下2階(管理区域)北東側の水密扉開閉用ハンドルに動作不良を確認した。当該扉を点検・修理。	2019/07/24	
6	7号機	高圧代替注水ポンプの点検時、タービン吸込側蒸気シール部回転軸に傷があることを確認した。当該回転軸を交換。	2019/07/23	
7	その他	旧ガスタービン発電機車エリアのNo. 3燃料移送ポンプ出口圧力計元弁棒付け根部に微量な油染みを確認した。受けパン設置済み。当該弁を点検・修理。	2019/07/09	
8	その他	大湊側焼却炉雑固体供給設備パレット昇降運搬機のパレット固定装置作用空気ホースに亀裂を確認した。当該ホースを交換。	2019/07/22	