

不適合情報

2019年 8月 8日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
 不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。
<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)調速機の解線作業時、他グループにて実施している作業で安全処置が復旧されたことにより通電状態となり、地絡警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、作業員に感電など影響なし。	2019/08/05	G III

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋3階給気冷却器・加熱器室の照明スイッチ内部から結露水がにじんでいることを確認した。照明スイッチの電源を「切」とした。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/08/05	
2	4号機	排気筒放射線モニタ(A)に異常を示す警報が発生し、その後自然に警報が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、モニタ(B)にて監視を継続中のため測定に影響なし。	2019/08/05	
3	5号機	エリア放射線モニタ打点式記録計(14箇所中、1箇所)に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/08/02	
4	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)の定例試験時、吸気ドレン分離器ベント管下部に水溜まり(約400CC)を確認した。拭き取り実施済み。ベント管に延長ホースを取り付け排水口へ排水。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2019/08/05	
5	その他	大湊側高台駐車場への移動時、仮設階段の足場板を踏み外し左足すねを負傷したことを確認した。業務車にて病院へ搬送し治療(不休)。当該事象の原因を調査。	2019/08/05	