

不適合情報

2019年 9月12日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	7号機	制御棒駆動系水圧制御ユニットスクラム弁作動用圧縮空気供給配管耐震強化工事の溶接作業時、溶接棒を配管に近づけ溶化しようとした際に配管へ微小な孔(約0.5mm)を発生させたことを確認した。当該事象の原因を調査し配管を修理。	2019/09/09	GIII

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	低電導度廃液系分離水タンク(B)超音波液位検出変換器に動作不良を確認した。当該検出器を点検・修理。	2019/09/08	
2	4号機	原子炉建屋1階(管理区域)北側手動式二重扉(外側)を閉鎖出来ないことを確認した。非常用ハンドルで当該扉を閉状態にし使用禁止。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/09/08	
3	5号機	原子炉区域給気処理装置基礎部に微量な結露水のしみ出しを確認した。拭き取り実施済み。当該基礎部を点検・修理。	2019/09/07	
4	5号機	小容量電源盤5C-2(2B)モーターヒータ電源の配線用しゃ断器スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	2019/09/05	
5	5号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)点検時、凝縮器冷媒出口弁から微量な冷媒の漏えいを確認した。当該弁を交換。	2019/09/06	
6	6号機	原子炉建屋1階(管理区域)北側二重扉(外側)に異常を示す警報の発生を確認した。当該扉を閉状態にて使用禁止。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/09/06	
7	7号機	タービン補機冷却海水系取水路点検時、タービン補機冷却海水系ポンプ(C)耐震サポートと台座の間に隙間を確認した。当該耐震サポートを修理。	2019/09/09	
8	7号機	原子炉格納容器窒素ガス・計装用空気切換弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/09/09	
9	その他	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置に排気筒・非常用ガス処理系1系テレメータ中央局の故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、2系にてデータ処理をしており機能に影響なし。	2019/09/09	
10	その他	大湊側補助ボイラー(4B)給水溶存酸素記録計の指示が変動を繰り返す事象を確認した。当該記録計のデジタル表示および他の指示計に変動がないことを確認。当該記録計を点検・修理。	2019/09/10	