

**不適合情報**

2019年10月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	タービン建屋復水器室空調機(C)ファン2の逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2019/10/09	
2	3号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A)出口逆止弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/10/10	
3	5号機	原子炉区域排気隔離弁(B)コントロールスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを交換。なお、弁の動作に異常がないことを確認済み。	2019/10/08	
4	5号機	原子炉区域給気隔離弁(B)コントロールスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを交換。なお、弁の動作に異常がないことを確認済み。	2019/10/08	
5	5号機	サービス建屋屋上雨水排水配管に腐食による脱落を確認した。当該配管を修理。	2019/10/09	
6	7号機	原子炉建屋主蒸気トンネル室のブローアウトパネルに破損を確認した。当該パネルを交換。	2019/10/09	
7	その他	荒浜側焼却設備焼却灰取り出しにおける集合ボックスダンパー(焼却炉側)に、位置検出スイッチの不良を確認した。当該位置検出スイッチを点検・修理。	2019/10/10	