

不適合情報

2019年11月11日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室非常用ガス処理系排ガス放射線レベル指示計点検時、計器精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を交換。	2019/11/05	
2	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)差圧検出元弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/11/05	
3	5号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)軸受他給水配管フローグラス(配管内の流体の流れを確認するための窓)に指示不良を確認した。当該フローグラスを点検・修理。	2019/11/05	
4	5号機	洗濯廃液系ろ過機(A)活性炭スラッジ出口選択弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2019/11/05	
5	6号機	原子炉建屋地下1階(管理区域)圧力抑制室内のプラント内放送設備(拡声装置)ハンドセット(1台)に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2019/11/07	
6	7号機	原子炉建屋東側屋外において、現場確認を実施していた協力企業作業員が作業用の鉄板の上で足を滑らせ転倒し、右足甲を負傷したため、業務車にて病院へ搬送した。当該事象の原因を調査。 【2019年11月8日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2019/2019110801p.pdf	2019/11/07	
7	その他	固体廃棄物処理建屋1階(非管理区域)チェックポイント控室で火災報知器(煙感知器)の動作(誤報)を確認した。当該感知器を交換。	2019/11/06	
8	その他	荒浜側焼却設備の原子炉補機冷却水系供給弁および原子炉補機冷却水系戻り弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/11/06	
9	その他	大湊側補助ボイラー(4C)サンプリングラック導電率指示計に指示不良を確認した。当該計器を交換。	2019/11/05	