東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2020年1月8日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|------------------|---|------------|----|
| 1 | 1号機 | 補助建屋所内蒸気系減圧弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・調整。 | 2019/12/27 | |
| 2 | 2号機 | 所内蒸気戻り系凝縮水排水装置(D002)バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。 | 2020/01/04 | |
| 3 | 3号機 | 中央制御室加湿器(B-2)に異常を示す警報が発生し、排水電磁弁に動作不良を確認した。当該弁を 点検・修理。 | 2019/12/29 | |
| 4 | 4号機 | 原子炉建屋地下2階(管理区域)北西エリアの所内用圧縮空気系配管建屋貫通部防塵カバーに破れを確認した。当該カバーを修理。 | 2020/01/03 | |
| 5 | 5 号 機 | 取水口除塵装置運転時、洗浄ポンプ(B)ストレーナ出口圧力計継手部に微量な海水の漏えいを確認した。当該継手部を点検・修理。 | 2019/12/28 | |
| 6 | 7号機 | 主蒸気管放射線モニタに下限を示す警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、他の放射線モニタに指示値の変動がないことを確認済み。 | 2020/01/03 | |