

不適合情報

2020年2月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	計装用圧縮空気系空気貯槽点検時、ドレン凝縮水排水装置バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/10	
2	5号機	南新潟幹線遮蔽用避雷鉄塔に航空障害灯(中段:北北西および南南東、最下段:南南東)の不点を確認した。当該電球を交換。なお、不点情報を国土交通省東京航空局東京空港事務所管制保安部に連絡済み。	2020/02/13	
3	6号機	燃料プール冷却浄化系出口流量記録計にモーターの異音発生および動作不良を確認した。当該記録計を点検・修理。なお、監視盤で指示値を確認可能なため系統監視に問題なし。	2020/02/12	
4	7号機	使用済燃料プール上部空調ダクト耐震強化工事において、本来作成されるべき異物混入防止計画書が作成されずに工事を実施していたことを確認した。当該計画書を作成。当該事象の原因を調査。	2020/02/11	
5	その他	荒浜側補助ボイラー給水タンク(B)水位調整弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/12	
6	その他	水処理設備大湊側ろ過水移送ポンプ排水電磁弁(A)(B)に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/02/13	