

不適合情報

2020年3月13日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 補機取水口除塵装置(B)水位計超音波変換器ディスプレイに表示不良を確認した。当該ディスプレイを点検・修理。 | 2020/03/09 | |
| 2 | 3号機 | 海水熱交換器建屋非常用送風機逆流防止ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。 | 2020/03/08 | |
| 3 | 3号機 | 復水ろ過装置／復水脱塩装置制御盤に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。 | 2020/03/09 | |
| 4 | 3号機 | 高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機室扉(防火戸)にロックレバーの破損を確認した。当該扉を点検・修理。 | 2020/03/10 | |
| 5 | 5号機 | 原子炉建屋排気隔離弁(B)上流側ダクト継目部に微量な空気の吸い出しを確認した。当該箇所を点検・修理。なお、空気の吸い出しによる建屋の負圧維持に影響なし。 | 2020/03/10 | |
| 6 | 6号機 | サービス建屋加湿器(B)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | 2020/03/10 | |