

不適合管理状況(2月審査分)

1. Bグレード 7件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2006/01/30 | 4号機 | 原子炉再循環ポンプ(A)軸封部の監視強化について (ホームページ掲載) 2006/01/31 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/18013101.pdf) |
| 2006/02/01 | その他 | 安全スタッフの品質目標未設定(ISO実施審査時指摘事項) |
| 2006/02/03 | その他 | 中性子検出器の保管廃棄物数量に関する不適合について |
| 2006/02/08 | 6号機 | 第7回定期事業者検査「安全弁検査(その1)」[G31-F033A]における検査装置構成の未確認について |
| 2006/02/08 | 6号機 | 第7回定期事業者検査「安全弁検査(その1)」[G31-F033A]における不適合事象発生時の対応の不備について |
| 2006/02/09 | 2号機 | 管理区域内における噛み終えたガムの発見について |
| 2006/02/17 | 6号機 | 管理区域内における噛み終えたガムの発見について |

2. Cグレード 41件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2005/12/09 | 6号機 | 文書管理担当者の役割に関するマニュアル間の不整合について |
| 2006/01/19 | その他 | 1・2号機放水口サンプリング建屋(非管理区域)でのけが人の発生について (ホームページ掲載) 2006/01/20 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/18012001.pdf) |
| 2006/01/26 | 6号機 | FMCRD電動機の電磁ブレーキ取付角度のずれについて |
| 2006/01/27 | 6号機 | メカニカルスナッパーの固着について |
| 2006/01/30 | 2号機 | ハフニウム板型制御棒外観点検でのひびの確認について |
| 2006/01/30 | 3号機 | 基準温度計校正時における破損の発見について |
| 2006/01/31 | 6号機 | APDの未着装について |
| 2006/01/31 | 6号機 | M/C 6C(3A)「RHR 6A」VCBにおける投入コイル固定用ガイドピンの折損について |
| 2006/02/01 | 6号機 | 計器校正データ記載のヘッド値相違について |
| 2006/02/01 | 6号機 | ハフニウム板型制御棒外観点検でのひびの確認について |
| 2006/02/02 | 6号機 | FMCRD電動機のケーブル誤接続について |
| 2006/02/03 | その他 | 電力量検針報告書(12月分)における総務Gから提出されたデータのデータミスについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2006/02/07 | 6号機 | 屋外作業(非管理区域)でのけが人の発生について [ホームページ掲載] 2006/02/08 [運転・定検状況(区分)] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/18020801.pdf) |
| 2006/02/07 | 6号機 | D / G分解における定期事業者検査成績書への新省令判定基準適合の記載について |
| 2006/02/07 | 6号機 | 原子炉圧力容器のヘッド再開放作業での身体汚染について |
| 2006/02/07 | 6号機 | PTW作業許可書未発行での作業実施について |
| 2006/02/07 | 6号機 | 照明不点球搬出作業時の保護メガネの未使用について |
| 2006/02/07 | 6号機 | 原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査(ABWR)および原子炉格納容器隔離弁分解検査判定基準の新省令基準の適用について |
| 2006/02/08 | 2号機 | キャスク建屋の入退域時におけるAPD不具合の未連絡および退域処理を行わなかった件について |
| 2006/02/09 | 4号機 | OD - 1実施時におけるTIP全自動走査の中断について |
| 2006/02/09 | 6号機 | 真空破壊弁のリミットスイッチ接点不良について |
| 2006/02/09 | 5号機 | HSD収集ポンプ(B)の揚程の不足について |
| 2006/02/10 | 4号機 | FPCポンプ(B)のトリップについて |
| 2006/02/10 | 1号機 | 記録計用紙の誤使用について |
| 2006/02/10 | 6号機 | 発電機水素ガス系(N42系)におけるタグの取外し間違いについて |
| 2006/02/13 | 3号機 | チャンネルボックス取付作業の業務実施報告書におけるトルクレンチ管理番号の不記載について |
| 2006/02/13 | その他 | 不適合報告書への水平展開実施事項の記載不備について |
| 2006/02/13 | 4号機 | OD - 1実施時におけるTIP全自動走査の中断について |
| 2006/02/13 | その他 | 協力会社からの工程実績記録の受領日時不明について |
| 2006/02/13 | 6号機 | MUWCポンプ(B)カップリングかじりの報告書への再発防止欄への未記入について |
| 2006/02/13 | その他 | 業務教育(研修)計画・実績表における計画の不履行並びに計画変更時の変更計画未記入について |
| 2006/02/13 | 6号機 | pH計校正記録への標準液のグレード未記入について |
| 2006/02/13 | その他 | 旧版の事故時対応表の携帯について |
| 2006/02/16 | 6号機 | DC125V P / C 6C(3B)ACB開放操作が実施できなかった件について |
| 2006/02/16 | 1号機 | ジェットポンプセンシングライン補修工事における補修溶接部の溶接不良について |
| 2006/02/17 | 6号機 | 定期事業者検査要領書(蒸気タービン設備検査(その3))における検査用機器(放射線透過画像表示装置)の未記載について |
| 2006/02/17 | 6号機 | N22 - E / P - 014A - 2 計器精度の管理値逸脱について |
| 2006/02/18 | 6号機 | CV # 4アキュムレータ内部リークについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2006/02/20 | 6号機 | 主発電機保護継電器盤(H11-P675-1)における補助継電器の動作不良について |
| 2006/02/22 | 6号機 | 第7回定期事業者検査 蒸気タービン設備検査(その5)における検査実施記録の記入漏れについて |
| 2006/02/24 | 2号機 | 原子炉建屋オペレーティングフロアの床面における汚水の発見について |

3.Dグレード 254件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2005/10/11 | 1号機 | P41-F056 弁箱ゴムライニング部の凹みについて |
| 2005/12/01 | その他 | 屋外放射線監視用テレメータ装置のスタックおよびSGTS系データのアナログアンダーフローの発生について |
| 2005/12/09 | 2号機 | MS系・RCIC系配管の差込み量の不足について |
| 2005/12/15 | 1号機 | H CW濃縮装置(B)復水器(B)における出口導電率変換器の管理値逸脱について |
| 2005/12/21 | 6号機 | N39-F011A 弁VGL配管ユニオンねじ部の焼付きについて |
| 2006/01/06 | 6号機 | 復水器(水室)におけるゴムライニングの剥離について |
| 2006/01/07 | 6号機 | N39-F011A 弁座指示模様の確認について |
| 2006/01/10 | 6号機 | 弁棒およびパッキン押え輪における摺動傷の確認について |
| 2006/01/13 | その他 | 水処理設備における処理水混合槽PH計検出器の破損について |
| 2006/01/16 | 6号機 | タービン配管における肉厚測定部の塗装のはく離について |
| 2006/01/17 | その他 | 電池式絶縁抵抗計の管理値逸脱について |
| 2006/01/17 | その他 | デジタル温度計の管理値逸脱について |
| 2006/01/17 | 1号機 | N21-POT099A/Bにおける管理値逸脱について |
| 2006/01/19 | 6号機 | N71-F101における弁体への指示模様確認について |
| 2006/01/19 | 6号機 | 貝分離装置における貝排出弁およびドレン弁フランジシート面腐食について |
| 2006/01/20 | 6号機 | DG(B)/Z排風機(B)における電動機シャフト外径およびブラケットハウジング内径の基準値逸脱について |
| 2006/01/23 | 6号機 | 高圧外部車室G側および低圧内車G側のセンターキー間隙の管理値逸脱について |
| 2006/01/23 | 6号機 | P21-FIT051Bにおけるベントプラグ部のリークについて |
| 2006/01/23 | 6号機 | 復水器(水室)A.B.C系出口弁・連絡弁における弁座シート面の傷について |
| 2006/01/24 | 1号機 | 放射性固体廃棄物ドラム缶上蓋のボルト紛失について |
| 2006/01/25 | 5号機 | P91-PHEIT-RB02におけるホース継手の破損について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2006/01/25 | 6号機 | R / B HCWサンプ(D)LS LL側ディスプレイサの異音について |
| 2006/01/25 | その他 | 水処理建屋におけるNO.1温水ポンプ電動機の異音について |
| 2006/01/25 | 6号機 | 蒸気タービン開放検査(その1)検査体制表の誤記について |
| 2006/01/25 | 6号機 | FMCRDインバータユニットにおけるTagNo.相違について |
| 2006/01/26 | 6号機 | R / B HCWサンプ(D)LS L側ディスプレイサの異音について |
| 2006/01/26 | 6号機 | 1Bヒーター仕切板(当て板)溶接部における指示模様の確認について |
| 2006/01/26 | 6号機 | 発電機密封油制御装置主密封油ポンプにおける電動機負荷側および反負荷側ブラケットハウジング内径の基準値逸脱について |
| 2006/01/26 | 6号機 | DC125V CHG 6D タイマー(R42 - 2B1)のF用フック固定爪の破損について |
| 2006/01/26 | 6号機 | DC125V CHG 6D タイマー(R42 - 2B2)のF用フック固定爪の破損について |
| 2006/01/27 | 1号機 | E31 - TE317Bにおける絶縁抵抗の不足について |
| 2006/01/27 | 1号機 | タービン建屋におけるガントリークレーンの動作不良について |
| 2006/01/27 | 6号機 | FCS(B)系給・排気ダンパ - におけるルブリケータの目詰まりについて |
| 2006/01/27 | 2号機 | 循環水配管電気防食装置における電位異常について |
| 2006/01/27 | 6号機 | FMCRD電動機における試験装置用電力計精度の管理値逸脱について |
| 2006/01/27 | 6号機 | D / G(C)における界磁電圧計の指示精度の管理値逸脱について |
| 2006/01/27 | 6号機 | D / G(C)における保護継電器60DGC内部の錆の発生について |
| 2006/01/28 | 6号機 | HCUスクラムパイロット弁のリークについて |
| 2006/01/28 | 6号機 | ふたボルトおよびナットの焼付きについて |
| 2006/01/28 | 6号機 | 楔交換工事のためのスライドの誤納入について |
| 2006/01/30 | 6号機 | RSWポンプ(A)(C)(F)付属配管のポリエチレンライニングの剥離について |
| 2006/01/30 | 1号機 | CWP吐出弁#A, C系 弁体ゴムライニングの割れについて |
| 2006/01/30 | 6号機 | HCUスクラムパイロット弁におけるIA配管のリークについて |
| 2006/01/30 | 1号機 | C / B(管)B5Fエレベータ前ページング案内表示板の割れについて |
| 2006/01/30 | 1号機 | 碍洗変防ポンプ(B)グランド押さえボルトのゆるみについて |
| 2006/01/30 | 2号機 | 酸素注入系ポンプ出口弁のグランドリークについて |
| 2006/01/30 | 2号機 | C UW/FPC F / D共通盤カウンターバッテリーの電圧低下について |
| 2006/01/30 | 6号機 | P21 - F039C, F049Cにおける弁棒の曲がりについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2006/01/31 | その他 | 貝処理 アニオン系ポリマ原液ポンプ吐出不良について |
| 2006/01/31 | その他 | 貝処理 カチオン系ポリマ原液ポンプ吐出不良について |
| 2006/01/31 | 1号機 | 回転機器振動測定用コマの脱落について |
| 2006/01/31 | 6号機 | R S Wポンプ(F) グランドドレン配管(F R P配管)フランジ部の損傷について |
| 2006/01/31 | 4号機 | P S V Rパターン情報(中央給電指令所)の欠落について |
| 2006/01/31 | 6号機 | 使用済燃料プール内のごみについて |
| 2006/01/31 | 6号機 | N 2 2 - F 0 0 1 A , B弁におけるエアセットの劣化について |
| 2006/01/31 | 6号機 | 調節弁用豆ゲージの指示不良について |
| 2006/01/31 | 6号機 | N 1 1系 M Sタービンリード管ドレン弁[N 1 1 - F 0 1 0] リミットスイッチギアボックスからのグリースのにじみについて |
| 2006/01/31 | 1号機 | H P C P (C) 反C側垂直方向振動計におけるPOWERランプ不点灯について |
| 2006/01/31 | 6号機 | R C W (6 A) 高圧ケーブルにおける端末部の傷について |
| 2006/01/31 | その他 | R W設備 H C W脱塩塔出口ストレーナー差圧計の指示不安定について |
| 2006/02/01 | 6号機 | 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査時の仮設ラインからの微少漏えいについて(B 2 1 - F 0 0 1 N) |
| 2006/02/01 | 6号機 | H C Uスクラムパイロット弁におけるシートリークについて |
| 2006/02/01 | 5号機 | H C W収集ポンプ(D)揚程不足について |
| 2006/02/01 | 6号機 | 記録計N 6 2 - P R 6 0 5 (3ペン)における異音の発生について |
| 2006/02/01 | 6号機 | ブッシュの減肉について |
| 2006/02/01 | 6号機 | S G T S (A) 活性炭フィルタ入口湿度計の指示不良について |
| 2006/02/01 | 3号機 | D / W露点計サンプルポンプ(B)異音発生について |
| 2006/02/01 | 5号機 | GEN防災用N 2ラインN 4 2 - F 0 7 6 A、F 0 6 8 Bボンネットのリークについて |
| 2006/02/01 | 6号機 | 照明用分電盤E L P - 6 R A 4 C K T - 1 7絶縁抵抗値の指示不良について |
| 2006/02/02 | 7号機 | I A空気圧縮機(B)冷却水入り口配管ドレン弁のシートパスについて |
| 2006/02/02 | 7号機 | M C R (A) 加湿器(B)シリンダの寿命について |
| 2006/02/02 | 4号機 | C R D補修室用電気チェーンブロックにおける電装品ケース用パッキンの劣化について |
| 2006/02/02 | 5号機 | CMU (P 6 2 2 - 6) の異常ANN発生について |
| 2006/02/02 | 1号機 | 濃縮廃液ポンプ(C)の吐出圧力上昇について |
| 2006/02/02 | 1号機 | 補機スクリーン洗浄ポンプ(A)におけるオートベント弁のリークについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2006/02/02 | 2号機 | R SWポンプ(D)におけるグランドリークについて |
| 2006/02/02 | 4号機 | H S C RフラッシュタンクLSの動作不良について |
| 2006/02/02 | 6号機 | N 6 2 - A O - F 2 1 1用電磁弁の配管干渉による交換不可について |
| 2006/02/02 | その他 | 大湊側焼却設備 廃油受入ポンプ駆動用S A配管内のドレン水のたまりについて |
| 2006/02/02 | 6号機 | E S M S H胴体ドレン弁(A 2)(N 3 6 - F 4 0 2 A) MO弁駆動部油のにじみについて(モーター部) |
| 2006/02/02 | 6号機 | T S W鉄イオン注入設備におけるバイパス配管側[P42-F024]戻り止め弁のシートパスについて |
| 2006/02/02 | 6号機 | P 5 4 - P C V - F 0 0 5弁の動作不良について |
| 2006/02/03 | 1号機 | T / B送風機(B)点検架台の基礎ボルト折損について |
| 2006/02/03 | 6号機 | 格納容器内監視装置のレール位置決めカラーの劣化について |
| 2006/02/03 | 6号機 | R SWポンプ(A)(D) インペラ他の腐食、磨耗について |
| 2006/02/03 | 6号機 | P 2 2 - F 4 4 3 E弁箱におけるゴムライニング損傷および弁体の傷について |
| 2006/02/03 | 4号機 | H S C R凝縮水移送ポンプ(B)グランド水排水ラインのつまりについて |
| 2006/02/03 | 5号機 | 固定子冷却水出口温度記録計(N 4 1 - T R S - 6 0 4)の打点不良について |
| 2006/02/03 | その他 | 大湊側焼却設備 雑固体供給設備コンベア搬送運転時における雑固体袋の端部破れについて |
| 2006/02/03 | 6号機 | N 6 2 - P S - 0 7 7計器精度の管理値逸脱について |
| 2006/02/04 | 1号機 | 排気筒高光度航空障害灯2段目NO. 6西南西側ランプの不点灯について |
| 2006/02/04 | 5号機 | タービン建屋 HNCW主冷凍機(C)における作動油ドライヤーへの油にじみについて |
| 2006/02/04 | 6号機 | E 2 2 - F 0 2 0 Bにおける弁体、弁座の当り不良について |
| 2006/02/04 | 6号機 | R 4 3 - T I S 0 0 1 Aにおける計器精度の管理値逸脱について |
| 2006/02/06 | 6号機 | 燃料取替機トロリの現在位置表示不良について |
| 2006/02/06 | 6号機 | P S V R盤保守ツール動作不良について |
| 2006/02/06 | 6号機 | SRV温度計のネジ山損傷について |
| 2006/02/06 | 1号機 | MCR給気ケーシング(A)の点検扉ハンドル破損について |
| 2006/02/06 | 5号機 | H C W蒸留水ポンプ(B)の吐出圧力低下について |
| 2006/02/06 | 5号機 | R W排水放射線モニタ洗浄水ラック盤扉の開閉用ノブの動作不良について |
| 2006/02/06 | 1号機 | 給気処理装置フィルター破れについて |
| 2006/02/06 | 1号機 | H x / B S W S DサンブBのポンプBにおけるグランドリークについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2006/02/06 | 6号機 | エリア放射線モニタ(SSD)校正機能の動作不良について D21 - RE031 |
| 2006/02/06 | 1号機 | P61系 Hx / B HS供給ラインにおけるPCV【P61 - F451】パッキンはめ輪の未装着について |
| 2006/02/07 | 6号機 | N21 - TIC - 176A 電源スイッチ(トグルスイッチ)の固着について |
| 2006/02/07 | 6号機 | T / B1F東側通路の簡易トイレにおけるケーブルの損傷について |
| 2006/02/07 | 6号機 | SLCC基板、DCFB基板の動作不良について |
| 2006/02/07 | 2号機 | CWP他給水流量計N71 - FS042Aの指示不良について |
| 2006/02/07 | 3号機 | T / B大物搬入口内の水たまりについて |
| 2006/02/07 | 6号機 | P42系 TCW熱交(A)前水室ドレン・ベント弁【P42 - F503A、F505A】弁体および弁座のシート面減少について |
| 2006/02/07 | その他 | 超音波積雪深計の受波レベル低下について |
| 2006/02/07 | 1号機 | T / B主排気ダクトスペース TCV前Y型ストレナ【P61 - D057】のスクリーン損傷について |
| 2006/02/07 | 6号機 | P41 - DPS003A, B, C, D, E, F 動作設定電圧の誤設定について |
| 2006/02/08 | 6号機 | P62 - F108Cの弁体の指示模様の確認について |
| 2006/02/08 | 6号機 | P13 - F205調節弁 操作器ダイヤフラム部の空気洩れについて |
| 2006/02/08 | 6号機 | P62 - F109C弁体の指示模様の確認について |
| 2006/02/08 | 6号機 | P62 - F110C弁体の指示模様の確認について |
| 2006/02/08 | 6号機 | P62 - F111C弁体の指示模様の確認について |
| 2006/02/08 | 5号機 | P62 - F043B弁体の指示模様の確認について |
| 2006/02/08 | 6号機 | P62 - F036C弁棒の腐食について |
| 2006/02/08 | 6号機 | 1Bヒーターの基礎におけるひび割れについて |
| 2006/02/08 | 6号機 | D / G(C)N05シリンダーヘッドにおける冷却水配管フランジの破損について |
| 2006/02/08 | 6号機 | N11系 MS蒸気加減弁シート前ドレン出口弁【N11 - F009】におけるL / Swギアボックスのグリースにじみについて |
| 2006/02/08 | 1号機 | S / BホットラボHS供給ラインTCV出入口弁のシートパスについて |
| 2006/02/08 | 6号機 | TSWポンプ(A)グランドスリーブの磨耗について |
| 2006/02/08 | その他 | 大湊側焼却設備 雑固体投入運転時における雑固体供給設備のセンサの動作不良について |
| 2006/02/08 | その他 | 大湊側焼却設備 雑固体投入運転時におけるRW制御室側の投入順序の誤表示について |
| 2006/02/08 | その他 | 大湊側焼却設備 雑固体入出庫運転におけるRW制御室側運転表示の不整合について |
| 2006/02/09 | 1号機 | CIV # 2, 5弁案内片締め付けボルトの変形について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2006/02/09 | 1号機 | タ - ピンカップリングガ - ドの上下締め付けボルト変形について |
| 2006/02/09 | 1号機 | C F 逆洗水受タンク出口ライン洗浄水止め弁 (K 2 1 - F 0 3 5 B) 弁体の噛み傷について |
| 2006/02/09 | 6号機 | 主タービン第2軸受摺音検出器の出力不良について |
| 2006/02/09 | 5号機 | 洗濯設備照明分電盤におけるコンセント用ELBのトリップ発生について |
| 2006/02/09 | 5号機 | H S D 収集ポンプ (A) 揚程不足について |
| 2006/02/09 | 1号機 | 排気筒高光度航空障害灯1段目No. 3北北西側ランプの不点灯について |
| 2006/02/09 | 4号機 | C D 出口フィルタサンプルの流量指示伝送器の指示不良について |
| 2006/02/09 | 5号機 | C C 系ボール回収器 (F) における蓋吊具ハンドルのネジ山の破損について |
| 2006/02/09 | 6号機 | N 2 2 - F 0 2 4 C 調節弁のブースターリレー劣化について |
| 2006/02/09 | 6号機 | 蒸気タービン開放検査(その1)検査記録の誤記について |
| 2006/02/09 | その他 | 放射性廃棄物管理状況作成資料の制御棒発生数の誤記載について |
| 2006/02/09 | その他 | 大湊側焼却設備 雑固体投入運転時におけるRW制御室側のパレット数および投入順序の誤表示について |
| 2006/02/09 | 6号機 | PACSバルク筐体4のドライブシャーシファンの停止について |
| 2006/02/10 | 6号機 | D / G 空気圧縮機吸入フィルターの損傷について |
| 2006/02/10 | 6号機 | タービン自動化盤におけるシステム状態表示への異常表示発生について |
| 2006/02/10 | 7号機 | フラットディスプレイ (F D 4 8 B) のブラックアウトについて |
| 2006/02/10 | 1号機 | 補機スクリーンB系 バー回転式スクリーンBにおけるノズルのつまりについて |
| 2006/02/10 | 1号機 | 補機スクリーン渦巻きストレーナB / Dブロー弁の固着について |
| 2006/02/10 | 4号機 | 軽油タンク (B) 油面計B O X の扉ヒンジ部破損について |
| 2006/02/10 | 1号機 | 補機スクリーン渦巻きストレーナB / D排水ラインのつまりについて |
| 2006/02/10 | 6号機 | M S H B 室 N 3 9 - F 3 0 1 B および N 3 9 - F 3 5 1 B 弁の手動ハンドルの固着について |
| 2006/02/10 | 3号機 | 軽油タンク(B)油面計の指示不良について |
| 2006/02/11 | 3号機 | タービン建屋 S D サンプ (B) ポンプ (D) 吐出逆止弁のシートパスについて |
| 2006/02/11 | 4号機 | F P C ろ過脱塩器B出口ストレーナ洗浄水入口弁のグランドリークについて |
| 2006/02/12 | 5号機 | D W ポンプ (A) 軸受部異音発生について |
| 2006/02/13 | 6号機 | R W 設備 H S C R 移送ポンプ (B) グランドリークについて |
| 2006/02/13 | 6号機 | D / G (A) No 1 8 シリンダー燃料弁 - 高圧管の当り不良について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|------|---|
| 2006/02/13 | 6号機 | P42 - DPT012A 検出元弁のシートパスについて |
| 2006/02/13 | 6号機 | 給水調節弁の計装用銅配管継ぎ手部におけるスリーブ割れについて |
| 2006/02/13 | 6号機 | P42 - DPT012A 均圧弁のグランドリークについて |
| 2006/02/13 | 3号機 | S / B コールドランドリー加湿器(B)の動作不良について |
| 2006/02/13 | 4号機 | バー回転式スクリーン(E)のテークバックスピンドルの下降について |
| 2006/02/13 | 3号機 | バー回転式スクリーン(D)駆動側のテークアップスピンドル下降について |
| 2006/02/13 | 6号機 | 1B給水加熱器小口径配管における指示模様の確認について |
| 2006/02/14 | 6号機 | S RV動ひずみ測定器の初期平衡調整器「ZERO」つまみ不良について(POT650B) |
| 2006/02/14 | 6号機 | S RV動ひずみ測定器の初期平衡調整器「ZERO」つまみ不良について(POT650P) |
| 2006/02/14 | 5号機 | タービン建屋天井クレーン(No.1クレーン)における タイマーリレー(BZCT)の不動作について |
| 2006/02/14 | その他 | 4H14 - P613 CTLW3 - 2の起動不可について |
| 2006/02/14 | 6号機 | DC125V 6A(3B) ACBにおける投入コイルキャッチ掛かりのギャップ管理値外について |
| 2006/02/14 | 1号機 | RW制御室蒸気発生器におけるLISの固着について |
| 2006/02/14 | 6号機 | B31 - FIS002 C、D、H、K端子台のビス穴の不良について |
| 2006/02/14 | 6号機 | 原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査および原子炉格納容器隔離弁分解検査判定基準評価における記録の誤記について |
| 2006/02/14 | 6号機 | 発電機保護継電器盤(H11 - P675 - 1)の40Gの位相特性240°の動作域における電圧値の管理値逸脱について |
| 2006/02/14 | 6号機 | 復水器連続洗浄装置におけるAO弁フランジシート面の腐食について |
| 2006/02/14 | 6号機 | P41 - F017A 弁箱、フタガセット座および弁棒、弁体、弁押えの腐食について |
| 2006/02/14 | 6号機 | P41 - F017C 弁箱、フタガセット座および弁棒、弁体、弁押えの腐食について |
| 2006/02/14 | 6号機 | P41 - F017D フタガセット座および弁棒、弁体、弁押えの腐食について |
| 2006/02/14 | 6号機 | P41 - F017F 弁箱、フタガセット座および弁棒、弁体、弁押えの腐食について |
| 2006/02/15 | 2号機 | 復水器(B)ボール回収器における切替弁の過負荷トリップについて |
| 2006/02/15 | RW設備 | RW / B B1F HCW濃縮装置循環ポンプ室における煙草吸殻の発見について |
| 2006/02/15 | 3号機 | S / B B1F 電気品室内ページングch2の通話不良について |
| 2006/02/15 | 6号機 | スクリーン洗浄ポンプストレナ(C)のドレン弁の腐食について |
| 2006/02/15 | 7号機 | R / B B1F北西側エレベータ付近の空調ダクトの止め金具ゆるみについて |
| 2006/02/15 | 6号機 | P42 - F007A 弁体・弁座ゴムライニングの損傷について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2006/02/15 | 4号機 | C UW再生熱交換器取替工事に関わる溶接事業者検査記録(溶接管理記録)の誤記について |
| 2006/02/15 | 5号機 | 再循環ポンプAにおける吸込温度C(CA087)のOUT RSN発生について |
| 2006/02/16 | 5号機 | 大湊側補助ボイラー 4Aサンプリングライン缶体側フランジ部の凝縮水のリークについて |
| 2006/02/16 | 3号機 | 新燃料移動作業事前点検時における燃料交換機の運転条件の不成立について |
| 2006/02/16 | 6号機 | A S D(A) / Z送風機(B)組立時におけるファンボスとモーターシャフトへのかじり傷の発生について |
| 2006/02/16 | 1号機 | 中間止め弁#2、5弁の弁棒バックシ-トへの噛み込み傷の発生について |
| 2006/02/16 | 1号機 | タ-ピン本体(B)ジョイントシ-ルドのスプリングワッシャ-の変形について |
| 2006/02/16 | その他 | 大湊側焼却設備 燃料供給系 屋外放出配管出口部におけるプロパンガスの検出について |
| 2006/02/16 | 5号機 | 排気筒(原子力施設用)閃光灯の閃光ランプの不点灯について |
| 2006/02/16 | 7号機 | 排ガス水素分析系除湿器のヒューズ切れについて |
| 2006/02/17 | 1号機 | タ-ピン本体(B)下半ヒ-トバッフル止め金具の浸食について |
| 2006/02/17 | 5号機 | 制御棒駆動機構部温度記録計の指示不良について |
| 2006/02/18 | 2号機 | D / W圧力指示計(T31 - P1616)の指示不良について |
| 2006/02/19 | 5号機 | L P R M 5 6 - 1 7 Cにおけるレベル高頻発について |
| 2006/02/19 | 5号機 | M C R加湿器シリンダー寿命のANN発生について |
| 2006/02/19 | 3号機 | H P C S第一/第二試験用調節弁における開度指示のドリフトについて |
| 2006/02/20 | 5号機 | タービン建屋天井クレーン(No.1クレーン)インバーター基板内コンデンサーの膨れおよび液漏れについて |
| 2006/02/20 | 1号機 | タ-ピン(B)ノズルダイヤフラムラジアルストリップ廻り止めビスの浸食について |
| 2006/02/20 | 6号機 | N21 - P S - 0 5 9 A 計器元弁のシートパスについて |
| 2006/02/20 | 1号機 | タ-ピン(B)上半ノズルシ-ルキ-止めビスの浸食について |
| 2006/02/20 | 6号機 | D G(C) / Z送風機(B)のブラケットハウジング内径の基準値からの逸脱について |
| 2006/02/20 | 1号機 | インタ-セプト弁#5弁における弁棒バックシ-トの噛み込み傷について |
| 2006/02/20 | 1号機 | 500kV GISガスリークについて(ガス系統13-2-2-2系) |
| 2006/02/20 | 6号機 | 第7回定期事業者検査 安全保護系設定値確認検査における承認後の検査実施記録の訂正について |
| 2006/02/20 | 1号機 | タ-ピン(B)外部車室上半PT浸透指示の確認について |
| 2006/02/20 | 5号機 | H S D収集タンク(B)カナル放出時における「RW排水放射線モニタサンプル流量低」ANN発生について |
| 2006/02/20 | 3号機 | H P C S第二試験用調節弁[E22 - F009]現場弁開度の指示不良について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|--|
| 2006/02/20 | 1号機 | タ - ビン(B)内部車室上半PT浸透指示の確認について |
| 2006/02/20 | 3号機 | タービン排風機(A)の異音について |
| 2006/02/20 | 6号機 | N22 - F008A、B、C調節弁におけるスピードコントローラの劣化について |
| 2006/02/20 | 4号機 | G41 - F604Bのシートパスについて |
| 2006/02/20 | 6号機 | 小口径配管点検取出座(40A - C - 605)における指示模様の確認について |
| 2006/02/20 | 6号機 | K11 - LS115Aにおけるベント弁の導通不良について |
| 2006/02/20 | 6号機 | HPCP(C)スラストベアリングの指示模様の確認について |
| 2006/02/21 | 6号機 | MCR加湿器(B - 2)異常ANN発生について |
| 2006/02/21 | 1号機 | タ - ビン(B)内車の下半T側スプレ - 配管の溶接部における割れについて |
| 2006/02/21 | 1号機 | タ - ビンH/A間カップリングガ - ド上下締め付けボルトの頭部変形について |
| 2006/02/21 | 5号機 | タービン建屋 天井クレーン(No. 2)における圧力扇フィルターの詰まりについて |
| 2006/02/21 | 1号機 | タ - ビン(B)ノズルダイヤフラム上半のPT浸透指示の確認について |
| 2006/02/21 | 5号機 | CRDポンプにおけるAOP(A)安全弁キャップ部他におけるフランジへの油にじみについて |
| 2006/02/21 | 7号機 | 主油タンク開口扉におけるチェーンロック用取手の外れについて |
| 2006/02/21 | 6号機 | N21 - AO - F020B電磁弁 ~ 減圧弁間における銅チューブ付属T型スリーブの割れについて |
| 2006/02/21 | 1号機 | 154kV変電所 負荷時タップ切替変圧器の腐蝕について |
| 2006/02/21 | 2号機 | TIP制御ユニット「電源投入アラーム」発生について |
| 2006/02/21 | 3号機 | パー回転スクリーン(F)におけるテークアップ調節用ボルトカバーの破損について |
| 2006/02/21 | 6号機 | 主変圧器冷却ファンNo. 6 - 1およびNo. 10 - 1における電動機軸受の異音について |
| 2006/02/21 | 6号機 | RIP - ASD入力変圧器6A - 2における絶縁抵抗不良について |
| 2006/02/22 | その他 | 海水モニタの伝送データの不具合について |
| 2006/02/22 | 5号機 | RW設備 CONW系タンク温度記録計打点の動作不良について |
| 2006/02/22 | 3号機 | S / B HCWサンプポンプB出口逆止弁の弁体へのPT指示模様の確認について |
| 2006/02/22 | その他 | 水処理建屋 アフタークーラー冷却水入口配管のリークについて |
| 2006/02/22 | 3号機 | FPCポンプ(B)における吐出ラインのシートパスについて |
| 2006/02/22 | 3号機 | TIP(A)における「検出器位置信号又は遮蔽容器信号異常」ANN発生について |
| 2006/02/22 | その他 | 水処理建屋 No. 2空気圧縮機の異音について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|------------|-----|---|
| 2006/02/23 | 6号機 | P52 - SO - F004A バルブボンネット部のエアリークについて |
| 2006/02/23 | 1号機 | タ - ピン(B)におけるロ - タ - レ - シングワイヤ - 銀口ウ部の浸食について |
| 2006/02/23 | 1号機 | T22 - DPT030Bにおける精度の管理値逸脱について |
| 2006/02/23 | 5号機 | S / B、LD / B 加湿器シリンダー交換のANN発生について |
| 2006/02/23 | その他 | 貝処理設備 DW自動給水装置ポンプ(A)過負荷トリップの発生について |
| 2006/02/23 | 6号機 | BC / P(ボール洗浄ピット)照明器具の不良について |
| 2006/02/24 | 3号機 | RSWポンプ(A)におけるグラウンド水飛散について |
| 2006/02/24 | 5号機 | S / B加湿器(A)右側におけるANN発生について |
| 2006/02/24 | 6号機 | RSWポンプ予備機(刻印C, F)インペラ他の腐食、磨耗について |
| 2006/02/24 | 6号機 | 大湊側補助ボイラ-4Cにおける変圧器用吸湿呼吸器油容器止の金具破損について |
| 2006/02/24 | 5号機 | 大湊側補助ボイラ現場制御盤4Cケーブル端子台におけるネジ山の破損について |
| 2006/02/24 | 5号機 | D / Wガス露点温度の指示変動について |
| 2006/02/24 | 6号機 | N38 - FIS - 001A / B 配管フランジ部の漏えいについて |
| 2006/02/24 | 2号機 | RSWポンプ(D)におけるグラウンドリークについて |
| 2006/02/26 | 2号機 | 相分離母線クーラドレン弁のシートパスについて |
| 2006/02/27 | 3号機 | MUWF系[P14 - F706]銘板の表示不良について |
| 2006/02/27 | 1号機 | E31 - TRS605D 打点式記録計の指示乱れについて |

4. 不適合管理委員会審議件数

| | |
|-----|-----|
| As | 0 |
| A | 0 |
| B | 7 |
| C | 41 |
| D | 254 |
| 対象外 | 4 |
| 総計 | 306 |