

**不適合情報**

2020年4月24日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	放射性廃棄物処理設備濃縮廃液ポンプ(C)出口側ドレン配管に微小な孔の発生を確認した。当該配管を交換。	2020/04/21	
2	1号機	中央制御室換気空調系送風機給気エアフィルタ(A)(B)点検時、中性能フィルタ(A:15枚、B:15枚)に損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/20	
3	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)(B)(H)非常用給気フィルタ点検時、中性能フィルタ(A:4枚、B:4枚、H:8枚)に損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/20	
4	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用送風機(A)の逆流防止ダンパー(1箇所)に動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機(A)の機能に影響なし。	2020/04/20	
5	6号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩装置(B)の運転モード切替が出来ないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、燃料プール冷却の機能に影響なし。	2020/04/21	
6	6号機	原子炉建屋中4階(管理区域)燃料取替機制御室天井に雨水の漏えい跡および床面に微量な水溜まり(汚染なし)があることを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/04/20	