

不適合情報

2020年4月27日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	洗濯廃液系建屋地下2階(管理区域)階段室扉(防火戸)のドアノブに破損を確認した。当該扉を点検・修理。なお、扉の開閉は可能なため防火機能に問題なし。	2020/04/23	
2	2号機	原子炉補機冷却系ポンプ(D)のカップリング側および反カップリング側軸受け蓋に微量な油染みを確認した。当該ポンプを点検・修理。	2020/04/21	
3	3号機	中央制御室監視盤に排気筒放射線モニタリチウム回収装置(A)冷凍機の異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、B系は正常で装置の運転に影響なし。	2020/04/21	
4	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用給気フィルタ点検時、フィルタ(1枚)に損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/04/22	
5	6号機	コントロール建屋計測制御電源盤区域(C)給気温度の指示計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/04/22	
6	その他	荒浜側焼却設備炉底蓋シール用コンプレッサー(A)運転時、吐出圧力および流量が低下していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、B系は正常で設備の運転に支障なし。	2020/04/21	
7	その他	荒浜側焼却設備に運転員操作卓1系の故障を示す警報の発生を確認した。と当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、2系は正常で設備の運転に支障なし。	2020/04/22	
8	その他	廃棄物処理建屋1階(管理区域)東側通路床面の穴開け作業時、埋設接地線を損傷させたことを確認した。当該接地線を修理。	2020/04/21	
9	その他	宿直当番者通報連絡訓練において、通報FAXが訓練時に送信されるべき宛先以外に送信されていたことを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/04/22	