

不適合情報

2020年5月14日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋地下2階(管理区域)電気油圧式制御装置室扉(防火戸)のドアレバーロック部に損傷を確認した。当該扉の使用を禁止し点検・修理。なお、扉は閉状態のため防火機能に影響はなく、出入口は2箇所あるため出入りにも影響なし。	2020/05/11	
2	3号機	放射線管理区域退出モニタにおいて、協力企業作業員が測定中に動作不良が発生し測定が停止したことを確認した。当該退出モニタの使用を禁止し原因を調査。なお、測定中の作業員は別の退出モニタにて測定し退域済み。	2020/05/10	
3	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)の定例試験時、No. 4シリンダーヘッドパッキンに微量な油のしみがあることを確認した。拭き取り実施。当該パッキンを交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2020/05/08	
4	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)の定例試験時、No. 7シリンダーヘッドパッキンに微量な油のしみがあることを確認した。拭き取り実施。当該パッキンを交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2020/05/08	