

不適合情報

2020年5月20日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックをご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 4号機 | 原子炉建屋最上階(管理区域)床ハッチカバー点検時、開側非常停止用位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを交換。 | 2020/05/15 | |
| 2 | 5号機 | 取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)ストレーナ(A)出口圧力計元弁配管接続部に微量な水の漏えいを確認した。当該配管を点検・修理。 | 2020/05/14 | |
| 3 | 5号機 | 非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A)液位指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | 2020/05/15 | |
| 4 | 5号機 | 原子炉建屋付属棟地下1階東側(管理区域)原子炉区域排風機エリアの非放射性ドレン移送系配管に微量な水の漏えいおよび床面に水溜まり(約180cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該配管を点検・修理。 | 2020/05/17 | |