

不適合情報

2020年5月29日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋空冷チラー(C)起動時、圧縮機(1)および(2)が起動しなかったことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/05/26	
2	3号機	放射性廃棄物処理設備区域換気空調設備のフィルタ点検時、排気中性能フィルタ(A)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/05/26	
3	3号機	放射性廃棄物処理設備区域換気空調設備のフィルタ点検時、排気中性能フィルタ(B)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/05/26	
4	3号機	排気筒モニタ建屋換気空調設備のフィルタ点検時、給気中性能フィルタに破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/05/27	
5	5号機	放射性廃棄物処理設備区域排気処理装置(A)のフィルタ点検時、中性能フィルタに損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/05/27	
6	5号機	放射性廃棄物処理設備区域排気処理装置(C)のフィルタ点検時、中性能フィルタに損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/05/27	
7	7号機	原子炉建屋3階(非管理区域)原子炉区域・タービン区域送風機(A)の天井部に水の浸み出し跡があることを確認した。汚染なし、拭き取り実施済み。調査の結果、原子炉建屋4階の結露水と判明。当該箇所を点検・修理。	2020/05/26	