

不適合情報

2020年6月2日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋ホットラボ排風機(A)吸込み流量調整用ガイド羽根エアシリンダ部に微量な空気の漏えいを確認した。当該部を点検・修理。	2020/05/27	
2	1号機	放射性廃棄物処理設備クラッド除去装置のモータ温度計点検時、出力信号が管理値を逸脱していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/05/26	
3	2号機	中央制御室換気空調設備給気フィルタ(A)の点検時、中性能フィルタに損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/05/28	
4	4号機	純水補給水系原子炉建屋流量積算計出口ベント弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2020/05/27	
5	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)に油タンク液位の低下を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/05/27	
6	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)に油タンク液位の低下を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/05/27	
7	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)油ストレーナ下部に微量な油滲みを確認した。当該部を点検・修理。	2020/05/28	
8	5号機	中央制御室換気空調設備給気フィルタ(B)点検時、中性能フィルタに損傷を確認した。当該フィルタを交換。	2020/05/28	
9	5号機	所内低圧電源盤(5B-1)に地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/05/28	
10	6号機	原子炉建屋静止型可変周波数電源装置区域送風機(A)(B)間の天井に雨水の浸入跡を確認した。当該箇所を点検・修理。	2020/05/28	
11	7号機	非常用ディーゼル発電機軽油タンク(B)給油配管入口弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。なお、軽油タンクへの給油に影響なし。	2020/05/27	
12	その他	6号機サービス建屋地下1階(管理区域)ホットラボ室の蛍光X線分析装置点検時、真空装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	2020/05/27	
13	その他	荒浜側焼却炉建屋排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置(A)に異常を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、B系は正常なため監視に影響なし。	2020/05/27	