

不適合情報

2020年8月20(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	換気空調系主冷水ポンプ(A)の吸込圧力指示計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2020/08/16	
2	1号機	中央制御室の碍子洗浄制御盤に異常を示す警報が発生し、洗浄槽排水電磁弁に不良を確認した。当該弁および排水配管を点検・修理。	2020/08/17	
3	5号機	濃縮廃液系シール水タンク液位スイッチの点検時、フロート上部のワイヤーに素線切れを確認した。当該ワイヤーを交換。	2020/08/17	
4	5号機	サービス建屋ホットシャワードレン系サンプポンプ(A)吐出逆止弁に弁体の弁座への当り位置不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/08/17	
5	5号機	ろ過水移送ポンプ(C)吐出圧力計の計器精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該計器を点検・修理。	2020/08/18	
6	6号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(No. 2)シリンダに異音の発生を確認した。当該機器を点検・修理。	2020/08/17	
7	7号機	タービン建屋補機冷却系温度調節弁の点検時、埋め込みボルトが折損していることを確認した。当該ボルトを交換。	2020/08/17	
8	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域排風機の運転表示画面に表示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/08/13	