東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2020年8月28(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1		非常用ガス処理系(B)Uシール水位計の点検時、(B)系の水位計の動作不良により警報が発生しないことを確認した。当該水位計を修理。	2020/08/24	