

不適合情報

2020年9月11日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	直流250V予備充電器盤に充電器出力電圧低下警報発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/08	
2	4号機	主変圧器防災制御盤扉の蝶番(2個の内1個)が折損していることを確認した。当該蝶番を交換。	2020/09/05	
3	4号機	主変圧器電力ケーブル制御盤(赤相)扉の止め金具が折損していることを確認した。当該止め金具を交換。	2020/09/07	
4	7号機	主変圧器から7号母線間の監視継電器点検時、異常を検出する動作値が管理値を逸脱していることを確認した。当該継電器を修理。	2020/09/04	
5	7号機	高圧制御油圧ユニット制御油液位スイッチ点検時、設定値が管理値を逸脱していることを確認した。当該スイッチを修理。	2020/09/07	