東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2020年9月18日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	5号機	放射性廃棄物処理設備大湊側洗濯廃液系ろ過機(C)シール水圧力調整弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	2020/09/14	
2	6号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶液位検出用エアパージ流量調節計(T13-FIC109)の点検時、調整器の本体カバー部より微量の空気漏えいを確認した。当該調整器を交換。	2020/09/14	
3	6号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発缶液位検出用エアパージ流量調節計(T13-FIC110)の点検時、調整器の本体カバー部より微量の空気漏えいを確認した。当該調整器を交換。	2020/09/14	
4	7号機	原子炉圧力容器の炉内清掃において、燃料支持金具に異物(金属製の切り屑のような物1本)を確認した。異物を回収済み。当該事象の原因を調査。 【2020年9月15日公表済み】 https://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2020/2020091501p.pdf	2020/09/14	