

不適合情報

2020年9月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	環境改善用冷水ポンプ(A)および(B)のモーター軸継手排油口周りに腐食を確認した。当該箇所を点検・修理。	2020/09/19	
2	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア給気温度コントローラに故障表示灯の点灯を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/19	
3	1号機	中央制御室機械室給気処理装置の点検時、給気フィルタ(6枚のうち3枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/09/24	
4	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)油ポンプメカニカルシールからの漏れ量が管理値を外れていることを確認した。当該油ポンプメカニカルシールを交換。	2020/09/22	
5	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)から(B)への運転切替時、異常を示す警報が発生し冷凍機(B)が自動停止した。その後、冷凍機(B)操作スイッチが動作不良により「切」位置で保持できないことを確認した。当該冷凍機の自動停止および操作スイッチの不良事象の原因を調査し点検・修理。	2020/09/20	