東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

## 不適合情報

2020年10月7日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ冷却水ポンプ(A)点検時、吸込圧力計に指示不良を確認した。当該計器を交換。	2020/10/02	
2	3号機	原子炉区域排気処理装置(A)点検時、排気フィルタ(21枚のうち8枚)に破損を確認した。当該フィルタ を交換。	2020/10/05	
3	3号機	タービン建屋北側トレンチ内の非放射性ドレン移送系配管に微小な孔の発生および微量な水の漏洩を確認した。拭き取り実施済み。当該配管を点検・修理。	2020/10/02	
4	5号機	原子炉区域排気処理装置(A)点検時、排気フィルタ(24枚のうち24枚)に破損を確認した。当該フィルタを交換。	2020/10/01	
5	6号機	原子炉建屋屋内消火栓テスト放水口給水元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。なお、消火配管系統の機能に問題はなく消火活動に影響なし。	2020/10/02	