

不適合情報

2020年10月14日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	低電導度廃液系サンプポンプ(D)点検時、中間軸受に割れを確認した。当該軸受を交換。	2020/10/09	
2	4号機	排気筒モニタ建屋トレンチ内伸縮継手部に水溜まりがあることを確認した。当該箇所を点検・修理。	2020/10/10	
3	6号機	タービン建屋1階(管理区域)に設置した休憩所(非管理区域)の体表面モニタに動作不良確認した。当該機器を点検・修理。	2020/10/07	
4	その他	構内排水路の定期水質検査における分析結果で大腸菌群数が法令基準値を超えていることを確認した。分析結果から自然由来のものであると推測。長岡地域振興局に報告し対応を協議。	2020/10/12	