

不適合情報

2020年11月16日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	取水口除塵装置洗浄ポンプ運転切替(A, C)→(A, B)時、吐出逆止弁の動作不良によりポンプ(C)が逆転したことを確認した。直ちにポンプ(B)を停止し、(A, C)運転に復帰。当該事象の原因を調査。	2020/11/09	
2	3号機	下部中央制御室高圧窒素ガス供給系逃がし安全弁入口圧力計点検終了後のケーブル復旧時、接続端子のビスを折損させた。計器側に折れたビスが残った状態となり、ケーブルが接続出来なくなったことを確認した。当該計器を交換。	2020/11/10	
3	5号機	原子炉建屋3階(非管理区域)B系計装用電源室の天井に雨水の浸入を確認した。養生シートおよび受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。	2020/11/10	
4	5号機	放射性廃棄物処理設備区域の建屋差圧計点検時、指示不良を確認した。当該計器を修理。	2020/11/10	
5	その他	屋外放射線監視端末の不具合調査時、屋外放射線監視端末インターネット装置(2系)の記録装置(2台のうち1台)が故障していることを確認した。当該記録装置を交換。なお、1台は正常なため装置の機能に影響なし。	2020/11/12	