

不適合情報

2020年12月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1.G グレード 0件

2.G グレード 0件

3.G グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	7号機	制御棒駆動系の計装用空気減圧弁(A)の圧力調整用ハンドル部に亀裂の発生を確認した。当該ハンドル部を交換。	2020/11/05	
2	7号機	回転体振動監視装置の取替工事において、残留熱除去系ポンプ(A)にセンサーを取り付けようとしたところ、センサー固定用の取付架台ボルトが固着していることを確認した。当該の架台ボルトを点検・修理。	2020/12/01	
3	その他	荒浜側焼却設備監視用テレビモニタ装置のカメラ冷却用空気供給管に亀裂が発生し、微量の空気漏えいを確認した。当該空気供給管を交換。	2020/12/06	