

不適合情報

2021年5月6日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口流量計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/04/24	
2	2号機	中央制御室において、勤務終了の引継準備を終え休憩していた運転員が椅子から立ち上がろうとしたところ、椅子の脚部と床の隙間に足をはさみ転倒した。翌日に痛みが残っていたことから病院にて受診し、右足薬指付け根部骨折と診断。当該事象の原因を調査。	2021/04/20	
3	2号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機区域給気エアフィルタ差圧計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/04/26	