

## 不適合情報

2021年5月18日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側ヤードに設置しているガスタービン発電機車地下燃料貯蔵タンク漏えい検知管内の採油バケツ(4個のうち1個)が、ポールチェーンから脱落していることを確認した。採油バスケットを回収し修理。なお、他の検知管に異常はなく監視に問題なし。	2021/02/22	
2	その他	大湊側エリア北側(屋外)にて草刈り作業に従事していた協力企業作業員が、誤って手鎌で右足膝を切創した。業務車にて病院へ搬送し処置(縫合)を実施。当該事象を発電所内に周知し注意喚起。 【2021年5月13日公表済み】 <a href="https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2021051301p.pdf">https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2021/2021051301p.pdf</a>	2021/05/12	
3	その他	2021年4月に実施予定であった予備の電動機(5・6・7号機用、原子炉補機冷却海水系:3台、原子炉補機冷却系:3台)の点検について、感染症対策により作業を中止し点検実施日を変更したが、点検周期延長の技術評価を失念し、点検周期を超過したことを確認した。当該技術評価を実施。	2021/05/13	