

不適合情報

2021年6月1日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室において、プラント表示装置No. 9に表示不良が発生し装置の再起動を行ったところ、異常を示す警報が発生し起動できないことを確認した。当該表示装置を点検・修理。なお、他の表示装置は正常で監視に影響なし。	2021/05/26	
2	1号機	補機冷却海水系取水口除塵装置ストレーナ洗浄ポンプ(A)の吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	2021/05/27	
3	2号機	高圧電源盤2A-2点検後の受電操作時、低圧電源盤2A-2(5A)の気中遮断器が投入できないことを確認した。当該機器を点検・修理。	2021/05/26	
4	4号機	可燃性ガス濃度制御系再結合器室の入口扉が開できないことを確認した。当該扉を点検・修理。	2021/05/26	
5	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)発電機軸受潤滑油入口弁のチェーンロックが未実施であったことを確認した。チェーンロックを実施。当該事象の原因を調査。	2021/05/20	
6	6号機	原子炉建屋2階(管理区域)南東側通路において、古いタバコのフィルター(1個)を発見した。当該フィルターを回収。当該事象の周知および管理区域内へのタバコ持込禁止の呼びかけを徹底。	2021/05/28	
7	7号機	使用前事業者検査における非常用ディーゼル発電機(B)高エネルギーアーク損傷対策の確認時、過電流継電器の動作を模擬した補助リレーおよび遮断器の動作時間を測定していた測定器の動作不良が発生し、使用前事業者検査を中断したことを確認した。当該事象の原因を調査し再検査を実施。	2021/05/28	