

**不適合情報**

2021年6月15日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	原子炉建屋付属棟地下3階(管理区域)固化系混練機給液ポンプ室のケーシングドレン配管に析出物(直径約2cm)および床面に漏えい跡を確認した。当該配管ドレン弁を全閉し、操作禁止の安全処置を実施。当該配管を交換。	2021/06/09	
2	2号機	プラント内放送設備(拡声装置)の点検時、原子炉建屋地下3階西側電気・計装ラック室のスピーカ(1台)が鳴動しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/06/09	
3	7号機	取水口除塵装置スクリーン洗浄ポンプ(B)電動機点検において、電動機単体での確認運転時に異音を確認した。調査の結果、電動機軸受部に異物の混入および擦り傷があることを確認した。当該機器を修理。	2021/06/08	
4	その他	水処理建屋シリカ計の指示値と手分析による値に、誤差が生じていることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/06/07	
5	その他	貝処理建屋屋外設備(貝汚泥ホッパー)に腐食および部材の脱落を確認した。当該設備への接近注意喚起を実施。当該設備は廃止設備のであり、撤去等の恒久対策を検討。	2021/06/10	