

**不適合情報**

2021年6月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備の点検時、乾燥機(A)スチームトラップに、微少な蒸気の漏えいを確認した。当該乾燥機の蒸気を停止し使用禁止。当該スチームトラップおよびガスケットを交換。	2021/06/23	
2	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)軽油タンクの燃料移送ポンプ(屋外)近傍に設置している消火器収納箱の扉が変形し、開閉できないことを確認した。当該収納箱を交換。	2021/06/22	
3	5号機	大湊側補助ボイラー(4C)フード開閉機に動作不良を確認した。補助ボイラー(4C)の起動を禁止。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/06/21	
4	5号機	大湊側補助ボイラー(4C)の停止中に、缶水サンプル圧力計の指示不良を確認した。当該計器を点検・校正。	2021/06/22	
5	7号機	原子炉区域・タービン区域送風機(7A)電動機の点検において、送風機側フレキシブルダクトに腐食を確認し、点検期間の延長が判明した。これにより送風機(7A)の点検後に計画していた、送風機(7D)の点検期限までの着手が困難になり、点検周期を延長した。点検周期延長の妥当性について評価し、問題のないことを確認済み。	2021/06/23	