

不適合情報

2021年9月3日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	サービス建屋南側階段室(1箇所)、西階段室(3箇所)の誘導灯に、不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2021/08/26	
2	その他	荒浜側補助ボイラーの給水タンク(A)水位調整弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。なお、ボイラーの運転に影響なし。	2021/08/21	