

不適合情報

2021年9月13日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 5号機 | 非常用ディーゼル発電機(A)排気管伸縮継手の点検時、継手サポートに位置ずれを確認した。当該サポートの位置を修正。なお、伸縮継手に傷・割れなどはなく、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。 | 2021/09/08 | |
| 2 | その他 | 荒浜側焼却設備の停止状態での炉底蓋シール空気流量計指示値が、通常時の3倍を指示していることを確認した。調査の結果、炉底蓋シール空気供給弁の動作不良を確認した。当該弁を交換。 | 2021/09/07 | |