

不適合情報

2021年9月29日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	サービス建屋2階(管理区域)ダクト・パイプスペース(2箇所のうち1箇所)および管理区域用靴・ヘルメット保管室(2箇所のうち1箇所)の排気ダクト防火ダンパーに、ヒューズ切れによる閉動作を確認した。当該ヒューズを交換しダンパを復旧。	2021/09/21	
2	6号機	直流125V蓄電池(6C)60箇所のうち16箇所の電極部に析出物の発生を確認した。当該抽出物を清掃。なお、蓄電池の電圧は基準値を満足しており、電源供給に影響なし。	2021/09/14	