

不適合情報

2021年10月19日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側消火設備圧力調整ポンプ(B)用電動機点検時、負荷側シャフト外形、カップリング内径嵌め合い寸法、回転軸外径、ベアリング嵌め合い寸法に管理値の逸脱を確認した。当該機器を修理。なお、ポンプ(A)は正常で消火への影響なし。	2021/10/13	
2	5号機	放射性廃棄物処理設備区域送風機(B)入口風量調整用ダンパーに固着を確認し、開閉操作ができないことを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2021/10/13	
3	その他	社内記録のモニタリングポスト測定値四半期報作成において、モニタリングポストNo. 1の最低値が月報と四半期報で相違していることを確認した。調査の結果、7月7日の日報および7月分の月報は1系端末の記録で作成され、10月12日に作成された日報、月報、四半期報は2系端末の記録を使用していたことから、記録を比較したところ1系端末に4箇所欠測があることが判明した。2系端末から1系端末に欠測記録を補完し、日報および月報の記録を再作成。同様事象発生の有無について確認。	2021/10/15	