

不適合情報

2021年11月19日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 5件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1 | 1号機 | 海水熱交換器建屋地下1階(非管理区域)A系電気室の消防設備点検における防火ダンパー作動試験において、ダクト内の風量が多く煙感知器連動防火ダンパ設備が、5連のうち2連が閉止されないことを確認した。当該ダクト区域での火気・危険物取扱作業を禁止。当該ダンパーを修理。 | 2021/11/12 | |
| 2 | 1号機 | 放射性廃棄物処理設備スチームドレン処理系収集ポンプ(A)出口タンク攪拌絞り弁にシートパスを確認した。当該絞り弁を点検・修理。 | 2021/11/12 | |
| 3 | 1号機 | 原子炉建屋1階(非管理区域)北西エリアの消防設備点検における防火ダンパー遠隔起動試験において、ダクト内の風量が多く煙感知器連動防火ダンパ設備が、5連のうち2連が閉止されないことを確認した。当該ダクト区域での火気・危険物取扱作業を禁止。当該ダンパーを修理。 | 2021/11/15 | |
| 4 | 5号機 | プラント内放送設備(拡声装置)の巡視点検時、設備架台が腐食しスピーカー用ケーブル接続箱が脱落していることを確認した。当該放送設備を点検・修理。なお、放送機能に問題なし。 | 2021/11/12 | |
| 5 | 5号機 | 大湊側雑固体廃棄物焼却設備建屋建築設備の巡視点検時、避難口となっているプロパンボンベ室扉が施錠され閉鎖されていたことを確認した。当該扉を解錠し、施錠原因を調査。 | 2021/11/15 | |