

**不適合情報**

2021年12月7日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	タービン補機冷却海水系配管水抜き準備作業において、タービン補機冷却海水系ポンプ吐出ヘッド元弁の止めピンが脱落し、操作できないことを確認した。代替の止めピンにて復旧済み。なお、脱落した止めピンを回収済み。	2021/12/01	
2	4号機	タービン建屋南側(屋外)の屋内消火設備テスト弁ドレン弁および弁接続部の配管に錆の発生を確認した。当該弁および接続部配管を交換。	2021/11/30	
3	4号機	循環水ポンプ(B)吐出圧力指示計の元弁が操作できないことを確認した。当該弁を点検・修理。	2021/12/01	
4	6号機	サービス建屋2階(非管理区域)北東階段室扉(防火戸、避難経路上扉)のレバーハンドル機構が動作せず、扉を開できないことを確認した。当該レバーハンドル機構を交換し復旧済み。	2021/12/01	
5	6号機	サービス建屋1階(非管理区域)東階段通路の誘導灯に不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2021/11/25	
6	6号機	消防設備点検時、6・7号機コントロール建屋2階(非管理区域)中央制御室の防煙垂壁に作動不良を確認した。当該垂壁を点検・修理。	2021/12/02	