

不適合情報

2022年3月1日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	循環水廻り(屋外)の雑用水系ドレン配管の水抜き作業時、配管の折損(4箇所)を確認した。当該配管を修理。	2022/02/22	
2	2号機	タービン建屋(管理区域)南東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/02/24	
3	4号機	消防設備の点検時、タービン建屋地下2階(非管理区域)250V常用バッテリー室の熱感知器(6箇所のうち1箇所)に動作不良を確認した。当該区域での火気作業を禁止。当該熱感知器を交換。	2022/02/22	
4	5号機	防災監視盤に洗濯設備建屋2階(非管理区域)洗濯エリアの排煙ダンパ・排煙口が動作した警報の発生を確認した。直ちに現場を確認し、炎や発煙がないことを確認。当該排煙設備を点検・修理。	2022/02/21	
5	6号機	系統配管改造にともなう耐圧試験において、換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)冷却水出口弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	2022/02/22	
6	6号機	放射性廃棄物処理設備計算機に、プリンタサーバ2異常の警報の発生を確認した。リセット操作を行い正常状態に復帰済み。	2022/02/23	
7	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)消音器の点検において、消音器本体上部の煙突管に腐食による貫通孔を確認した。当該煙突管を修理。なお、消音器の機能に影響はなく、煙突管の腐食による閉塞もないことから、非常用ディーゼル発電機の機能に問題なし。	2022/02/22	
8	7号機	タービン建屋(管理区域)南東階段室(6箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/02/24	
9	その他	荒浜側焼却設備プロパン気化器出口圧力計に指示不良を確認した。当該圧力計を点検・修理。	2022/02/21	