

不適合情報

2022年3月22日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	サービス建屋非管理区域の南東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/03/16	
2	3号機	取水口除塵装置門型クレーン点検前の機器点検において、ケーブル巻取電動機ファンカバーに腐食による破損を確認した。当該ファンカバーを交換。なお、電動機本体への影響はなく、クレーンの機能に問題なし。	2022/03/15	
3	7号機	タービン建屋管理区域の北東階段室(1箇所)、南西階段室(1箇所)、南東階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2022/03/14	