東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2022年9月21日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	取水電源室周辺屋外照明灯の消灯および屋外照明分電盤の漏電遮断器が作動していることを確認した。電源回路の絶縁抵抗測定を行い、問題のないことを確認し復旧済み。当該事象の原因を調査し対応を検討。	2022/09/03	
2	1号機	放射性廃棄物処理設備高電導度廃液系中和装置硫酸ポンプ(A)吐出逃し弁点検後の漏えい確認検査において、シートパスを確認した。当該弁を修理。	2022/09/15	
3	2号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の点検時、排気管伸縮継手の蛇腹部にへこみを確認した。当該蛇腹部を交換。	2022/09/12	
4	その他	環境管理棟灰化室排風機屋外排気ダクトに、亀裂を確認した。当該ダクトを点検・修理。なお、灰化室の 設備利用に影響なし。	2022/08/24	
5	その他	水処理設備空気圧縮機(A)のドレン操作時、ドレン弁シャフト付け根部に凝縮水および空気の漏えいを確認した。当該ドレン弁を点検・修理。	2022/09/12	