

不適合情報

2022年10月14日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	OF-CVケーブル(電力ケーブル)洞道北側送風機(A)モーターダンパー駆動部に、ダンパー固定ボルトの破断を確認した。送風機(A)を停止。当該固定ボルトを交換。	2022/10/09	
2	5号機	取水口除塵装置エリアの電線管が腐食し、ケーブルが露出していることを確認した。電線管の防水処理およびケーブル養生を行い仮補修を実施。当該電線管を交換。	2022/10/10	