

不適合情報

2023年3月6日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備の洗濯乾燥機(C)起動時、フロアVベルトの摩擦音と思われる異音の発生を確認した。洗濯乾燥機(C)を使用禁止。当該Vベルトを交換。	2023/03/02	
2	2号機	原子炉水導電率計交換後の計器校正において、導電率計(B)出力電流値の管理値逸脱およびゼロ点調整が行えないことを確認した。当該事象の原因を調査し出力値を調整。なお、導電率計(A)は管理値内で監視に影響なし。	2023/03/01	
3	5号機	大湊側ろ過水送水元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2023/02/24	
4	5号機	原子炉建屋2階(非管理区域)の管理区域入域室扉が、換気口付き扉であることを確認した。当該扉を防火扉に交換。	2023/02/28	
5	5号機	洗濯廃液系受ポンプ(A)吐出圧力計の指示値が指示下限値を逸脱し、ポンプを起動しても通常より低い値を示す指示不良を確認した。当該圧力計を点検・調整。	2023/03/01	
6	6号機	高電導度廃液系タンク・槽液位記録計用紙に、動作不良を確認した。調査の結果、インクリボン動作用張糸の切断と判明。記録計を停止。当該記録計を修理。なお、設備操作卓の画面で液位監視可能なため、設備の監視に影響なし。	2023/02/28	
7	6号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)南東通路の高所梁に、古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収済。当該事象および管理区域へのタバコの持ち込み禁止を周知。	2023/03/02	
8	その他	固体廃棄物貯蔵庫2棟(管理区域)での空調設備点検において、空気チラー(1)(2)の電流計が0アンペアにもかかわらず指針が振れる動作不良を確認した。当該電流計を交換。	2023/02/16	