

不適合情報

2023年4月3日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	6号機	タービン建屋1階(管理区域)で耐震強化工事に従事していた協力企業作業員が、鋼材を運搬中に階段で躓いて体勢を崩し、階段のグレーチングに右手をついた際に小指を負傷したことから、業務車にて病院へ搬送。診察の結果、右五指尖部裂創と診断。当該事象を周知し注意喚起を行うとともに、再発防止を徹底。 【2023年3月30日公表済み】 https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2023033002p.pdf	2023/03/29	
2	その他	大湊側高台ヤードに駐車中のホイールローダに、作動油の漏えいを確認した。中和剤散布および吸着マットで油を回収。当該ホイールローダを点検・修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済。	2023/03/28	