

不適合情報

2023年4月19日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	北側66kV開閉所補助建屋に設置しているPHSアンテナに異常を示すランプが点灯し、建屋内で通話できないことを確認した。調査の結果、通信ケーブルの劣化によるものと推定。ケーブルの使用状況を調査し、未使用回線に接続切り替え。	2023/04/12	
2	2号機	屋外の軽油タンク(A)に火報の発報を確認した。直ちに現場を確認し炎や煙、タンクの温度上昇がなかったことから、感知器の不具合による誤報と判断。当該感知器を交換し復旧済み。	2023/04/13	
3	5号機	大湊側補助ボイラー4Cの水位が、給水流量調節弁の閉操作にもかかわらず上昇していることを確認した。調査の結果、給水流量調節弁のシートバスと推定。当該事象の原因を調査し修理。	2023/04/14	
4	その他	高所放水車の操作訓練で放水塔を操作したところ、作動油が漏えい(約8リットル)したことを確認した。受けパン設置済み。中和剤散布および吸着マットで油を回収。当該放水車を資機材倉庫に移動し修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2023/04/13	
5	その他	2023年3月の時間外労働の確認において、休日の時間外労働を加味した確認を失念し、2月および3月の平均時間外が80時間を超過(36協定違反)していることを確認した。総時間外労働についてサービス管理者およびメンバーの双方で日々確認することとし、グループ内に周知を行い時間外管理の意識向上・超過防止を図る。なお、当該事象について長岡労働基準監督署に報告済み。	2023/04/14	