

不適合情報

2023年7月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高電導度廃液系蒸留水ポンプ・タンク室(管理区域)において、蒸留水タンク(A)から水抜き中の蒸留水が、機器排水口から流出し室内に漏えい(約240リットル、汚染なし)していることを確認した。ドレン弁を閉止。拭き取り実施済み。調査の結果、排水口接続配管の詰まりと推定。当該事象の原因を調査し配管を清掃。 【2023年7月24日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2023/20230724p.pdf	2023/07/21	
2	3号機	タービン建屋南側母線シャフト室において、壁面から水のしみおよび床面に水溜まり(約1リットル)を確認した。当該箇所を調査し修理。	2023/07/20	
3	6号機	コントロール建屋1階(非管理区域)下部中央制御室での壁面穴開け作業において、埋設電線管および火報ケーブルを損傷させ、警報を発生させたことを確認した。仮設ケーブルを敷設し仮復旧済み。当該事象の原因を調査し、電線管およびケーブルを修理。	2023/07/20	
4	その他	自衛消防隊用空気呼吸器用ポンベの定期点検(3年ごと)が行われておらず、ポンベに空気を再充填できないことを確認した。柏崎消防に報告し法令の抵触および空気ポンベ再充填について問題ないことを確認済み。点検完了まで空気ポンベに空気を再充填しないよう識別表示を行い点検を実施。	2023/07/20	