

不適合情報

2023年10月17日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	廃棄物処理設備中央制御室において、高電導度廃液系多重伝送現場盤に異常を示す警報の発生を確認した。調査の結果、伝送現場盤電源ユニットの不具合と推定。当該電源ユニットを点検・修理。	2023/10/12	
2	7号機	中央制御室の防災監視盤において、原子炉建屋屋上(北側)の火災報知器が動作したことを確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がないことを確認。調査の結果、定例試験中の非常用ディーゼル発電機の排気が感知器側に流れていたことから、熱・煙の影響を受けたものと推定。当該感知器の性能確認を実施。	2023/10/13	
3	7号機	火災報知器停止作業からの復旧において、感知器中継器(4台)の断線および原子炉建屋南側系統の非常ベルが鳴動しないことを確認した。当該中継器(3台)を予備品と交換し、非常ベルを復旧済み。なお、予備品のなかった1台については、プラント内放送設備(拡声装置)を非常ベルの代替に設定し、交換部品が納入次第交換予定。	2023/10/13	
4	その他	水処理設備制御用空気圧縮機(B)のドレン弁が、全開操作後に全開できなくなったことを確認した。圧縮機(B)を停止。調査の結果、弁ハンドルが空回りしていることから、弁の動作不良と推定。当該ドレン弁を交換。	2023/10/08	
5	その他	荒浜側雑固体焼却設備セラミックフィルタ(A)洗浄作業において、1次セラミックフィルタパルス逆洗圧力が通常値まで上昇せず、逆洗作業ができないことを確認した。調査の結果、逆洗装置レギュレーターの不具合と推定。当該レギュレーターを交換。	2023/10/12	