

不適合情報

2023年12月7日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	2号機	中央制御室の防災監視盤において、原子炉建屋最上階の感知器に異常を示す警報の発生を確認した。ただちに現場を確認し、炎や煙のないことを確認済み。当該感知器を交換し復旧済み。	2023/12/04	
2	2号機	中央制御室の防災監視盤において、電源地絡が発生したことを確認した。監視エリアの2号機および荒浜側焼却設備での火気作業を禁止。調査の結果、監視盤および電源に焦げ臭や煙、炎の発生がないことを確認済み。当該設備を点検・修理。	2023/12/04	
3	3号機	ホットシャワードレン系設備点検において、ろ過器(B)出口弁保守弁を全開できないことを確認した。当該弁を点検・修理。	2023/11/30	
4	4号機	原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機排気管下部に、水溜まり(約10cc)があることを確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。調査の結果、排気管天井貫通部から雨水が滴下していることが判明。当該箇所を点検・修理。	2023/12/03	
5	4号機	所内用空気圧縮系圧縮機の運転切替(A→B)において、気水分離器圧力が通常より低めであることを確認した。調査の結果、集合ファンネルドレントラップ下流配管に微量な空気の漏えいを確認したことから、ドレントラップのシートパスと推定。当該ドレントラップを交換。	2023/11/28	
6	6号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)原子炉冷却材浄化系ポンプ室(A)の壁コンセントカバー内に、古いタバコの吸い殻を発見した。当該タバコを回収済み。当該事象および管理区域へのタバコ持込禁止を周知・徹底。	2023/12/05	
7	7号機	原子炉区域・タービン区域の給気エアフィルタに、破損(3枚)を確認した。当該フィルタを交換。	2023/12/04	
8	その他	周辺防護区域境界柵門扉の閉作業を行っていた協力企業作業員の右足踵に門扉が接触して負傷。業務車にて病院に搬送し受診したところ、打撲と診断された。当該事象を周知し注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。	2023/11/25	
9	その他	荒浜側焼却設備に異常を示す警報が発生し、雑固体投入機投入ダンパの閉動作時に異音が発生していることを確認した。焼却設備の運転を停止。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2023/12/04	