

不適合情報

2024年6月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	中央制御室機械室の空調機給気冷却器温度調節弁電磁弁に、異音の発生を確認した。当該電磁弁を交換。	2024/05/27	
2	2号機	計装用圧縮空気系除湿装置の運転切替え(B→A)において、除湿装置(A)後部フィルタ差圧指示が通常時と相違していることを確認した。差圧計指針のずれと推定。除湿装置を(B)に切替え。当該差圧計を点検・修理。	2024/05/20	
3	2号機	タービン建屋給気風量の精度点検において、排風機(A)(B)(C)の風量が精度範囲を逸脱していることを確認した。調査の結果、風量調節ダンパーの動作不良と推定。当該ダンパーを修理。	2024/05/22	
4	2号機	タービン建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/05/30	
5	3号機	信号入出力装置のメッセージプリンターにエラーメッセージが発生し、プリンタ内部に紙詰まりおよび転写ベルトの欠損を確認した。対応方法を検討。なお、他のプリンタで印刷可能なため、機能に影響なし。	2024/05/28	
6	その他	固体廃棄物処理建屋電気室のエアコンに、異常を示す表示があることを確認した。調査の結果、室外機ファンの軸が破損し回転不能になったものと推定。当該室外機のファンを交換。	2024/05/27	
7	その他	水処理設備No. 1温水槽出口弁の弁棒付け根部に、微量な水の漏えいを確認した。当該出口弁を点検・修理。	2024/05/27	
8	その他	屋外放射線監視システムの積雪深データ採取において、1日値には観測日の1時間値の最高値が記録されるべきところ、記録値が一致していないことを確認した。当該事象の原因を調査し、プログラムを修正。なお、新潟県へ伝送している2分値、10分値に問題ないことを確認済み。	2024/05/30	